

Besiktning av båtagnar januari 2022

Alla vagnar ska vara märkta med ägarens namn och telefonnr

Anmärkning = åtgärda innan sjösättning

Ok med anmärkning = underlätta för traktorförare och åtgärda anmärkning innan upptag hösten 2022.

"Nya" området

Platsnr	Anmärkning
1	tom
2	ok
3	ok
4	ok, justera glapp i styrning, platsen dåligt underhållen
5	ok
6	ok
7	ok, bra om stödbenet till dragstången kan åtgärdas (tung dragstång)
8	ok
9	ok, klena styrstag, håll koll vid transport
10	ok
11	ok
12	ok
13	ok
14	skylten ligger på marken, mät in platsen och återställ
15	ok, dragstången för lång och styrutslag för dåligt
16	ok
17	ok
18	skylten ligger på marken, mät in platsen och återställ
19	ok
20	ok
21	ok
22	ok
23	ok
24	ok
25	ok
26	ok, justera glapp i styrning
27	ok, justera glapp i styrning
28	ok
29	ok
30	ok
31	ok
32	ok
33	ok
34	ok
35	dragstång ej godkänd, måste åtgärdas innan sjösättning
36	ok
37	ok
38	ok
39	punktering båda hjulen, måste åtgärdas innan sjösättning
40	tom
41	ok
42	ok

43	ej bes pga täckning, om vagnen är i tveksamt skick har traktorförare rätt att neka sjösättning
44	ok
45	ok
46	ok
47	dragstången i dåligt skick, rikta till ursprungligt läge och förstärk med överlappande balkar
48	tom
49	korta dragstången till båtens längd
50	tom
51	ok
52	ok
53	ok
54	ok
55	ok
56	ok
57	ok

mittraden "Nya"

?	ok
?	ok
63	ok, skylten ligger på marken, mät in platsen och återställ

"Gamla" området

Platsnr Anmärkning

L2	ok
L4	ok
L6	ok
L10	ok
L12L	ok
L14	ok
L16	ok
L18	ok, lång dragstång som bör demonteras efter transport , glapp i styrning
L20	tom
L22	tom
L24	tom
L26	tom
L28	ok
L30	tom
L32	ok
L34	tom
S69	ok
S65	tom
S63	ok
S61	ok
S59	tom
S57	ok
S53	ok
S49	ok
S47	tom
S45	tom
S43	tom
S42	ok

S39	tom
S37	tom
S35	ok
S33	ok, klen konstruktion - kör försiktigt
S31	tom
S29	ok
S27	ok
S25	ok
S23	ok
S21	tom
S19	ok, lång dragstång - bra att den demonteras
S17	tom
S15	ok, justera glapp i styrning
S13	tom
S11	styrningen ur funktion, måste åtgärda innan sjösättning
S9	ok
S7	ok
S5	tom
S3	tom
S1	ok
Ö5	ok
Ö16	ok
Ö14	utgått
Ö12	ok
Ö10	tom
Ö8	tom
Ö6	tom
Ö4	ok
Ö2	saknas
S2	tom
S4	ok
S6	ok
S8	ok, justera glapp i styrning, demontera dragstång - ej ok att hänga upp i rep.
S10	tom, båtar i raden står fel - åtgärd?
S12	ok
M2	ok
M4	ok
M6	tom
M8	ok
L13	ok
L11	tom
L9	tom
L7	ok
L5	ok, måste flyttas närmare L3 - för lite plats mot L7-L11
L3	ok
L1	ok
S16	ok
S18	ok
S20	ok
S22	ok

S24	tom
S26	ok
S28	tom
S30	tom
S32	ok
M31	ok
M29	tom
M27	ok, justera glapp i styrning
M25	tom
M23	ok
M21	ok
M19	ok
M17	ok
M15	ok, styrning skadad, tveksam konstruktion - åtgärda när båt lyfts av
M13	tom
M10	ok
M12	ok
M14	tom
M16	ok
M18	tom
M20	ok, gränsfall i storlek för platsen, åtgärda skrovstöttor innan upptag
M22	ok
M24	tom
M26	ok
M28	ok, håll koll på reparation av ram
M30	ok
M32	ok
M34	tom
M36	ok
M38	tom
M40	ok
L47	ok
L45	tom
L43	ok
L41	tom
L39	ok, glapp - dra åt bult på dragstången
L37	ok
L35	tom
L33	tom
L31	ok
L29	ok
L27	ok
L25	ok
L23	tom
L21	styrning ska lagas innan sjösättning
L19	tom
L17	ok
L15	ok